

YIKILMAYA MEYILLI
BINA İHBARNAMESİ

No: 23

Dayandığı Evrağın Numarası

Duran Anus ve mıs

Binanın başıya elemanları
Gözetim, Etiler yanındı.
Köprü ve pencereleri kırılmış
Sınanları dökülmüş-

Yıkılarak enkazın
aldırılması gerekir-

3numarası ile 22.06.2016

İştir.
ne getirmedüğinden TL
ı kararlaştırılmıştır.

.....numarası ile

şır.
12/06/2016 tarihinde yıkılarak zarar
lerilecektir.

Yetkil Memur

Osman SOYLU
İnşaat Teknikeri

ÇÖKME VE YIKILMAYA MEYILLI
BINA İHBARNAMESİ

No: 23

Takip Müzekkeresi
Belediye Zabıta Baş Memurluğu

Sahibinin Adı Soyadı

Duran Anus -

Mevki ve Mahallesi

Kora (Pazar)

Sokağı/Caddesi

Karağözüoğlu

Numarası 21

Aşağıda kayıtlı olduğu üzere zarar verici
durumun giderilmesi için sahibine yapılan
ihbarname bağlıdır. Bildirilmesi ile belirtilen müddeti
içinde sakınılacak durum ve tehlikenin giderilip
giderilmediğinin bildirilmesini rica ederim

İşbu varakaya bağlı/...../20.....
tarih ve numaralı
ihbarname/20..... tarihinde tebliğ
edilmiştir.

Tarafından Tebliğ edilmiştir.
Belediye Zabıta Memuru

Belirtilen müddet içinde sakınılacak durum ve
tehlikeninarzederim.

Mintika Memuru